

## SOLITRAC 31

4 ... 20 mA/HART - 四线制

用于连续测量物位和分离层的辐射传感器



### 应用领域

SOLITRAC 31 是一种带有 PVT 棒式探测器的辐射传感器，用于连续式测量液体和固体。在极端的过程温度下、对于危险的产品性能还有侵蚀性的介质，它用于测量其物位和分离层。SOLITRAC 31 用于圆柱形容器、反应堆、压热器、分离器或搅拌容器中极为理想。

### 您的受益

- 因采用无接触式测量，故设备具有很高的可用性
- 因 PVT 探测器具有最高的灵敏度，故本产品具有最佳的测量性能
- 利用随附的附件可以使装配简单可行

### 功能

进行辐射测量时，一种铯-137-或钴-60-同位素成束发射伽玛射线。一种安装在容器对面的专用传感器接收辐射。传感器的闪烁器将伽玛射线转变成信号，其数量被测量和分析，因为伽玛射线在穿透材料时被减弱，传感器可以通过到来的射线的强度计算物位、极限物位、密度或物料流量。

### 技术数据

测量范围	0.5 ... 3 m (1.64 ... 9.84 ft)
可重复性	在 -40 °C ... +60 °C 时为±0.5 % (-40 °F ... +140 °F)
环境、仓储和运输温度	-40 °C ... +60 °C (-40 °F ... +140 °F)有扩大了的范围可用
<b>供电</b>	
工作电压	20 ... 72 V DC; 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz
最大耗用功率	4 W; 6 VA
<b>模拟输入</b>	
输入口性质	4 ... 20 mA 无源
内部负荷	250 Ω
<b>开关输入</b>	
输入口性质	
- Open Collector	10 mA
- 继电器触点	100 mA
<b>继电器输出口</b>	
开关电压	最低 10 mV, 最高 253 V AC, 253 V DC
换向电流	最低10 μA, 最高 3 A AC, 1 A DC
开关功率	最小 50 mW, 最大 750 VA AC, 40 W DC
<b>电流输出</b>	
范围	4 ... 20 mA/HART, 有源或无源
最高负载	500 Ω (300 Ω, 当采用自安全 IS 时)
<b>开关输出口</b>	
输出口类型	NPN 晶体管输出口 (无电位)
开关电压	< 55 V DC
负载电流	< 400 mA
SIL 认证	可选至 SIL2

### 材料/ 闪烁器

探测器管用不锈钢制成。聚甲苯 (PVT) 作为闪烁材料使用。

### 外壳型式

外壳作为两腔型用铝或不锈钢制成，保护方式达到 IP 66/IP 67。

### 电子部件型式


可提供带有不同类型电子部件的仪表。除了 4 ... 20 mA/HART 四线制电子部件外，还可提供 Profibus PA 和 Foundation Fieldbus 这两种纯数字型电子部件。

### 许可证

有关拥有的许可证的详细信息参见本公司主页 [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator) 下的 "configurator" 栏目。


## 操作

通过可以选用的显示和调整模块 PLICSCOM 或通过一台安装有操作软件 PACTware 以及相应的 DTM 的电脑来进行仪表的调试。其它的调试方法可以通过一台 HART-Communicator 以及制造商专用程序如 AMS™ 或 PDM 进行。




## 电气连接

有两个接线腔供使用，根据仪表的型式，信号输出口要么位于初级腔中，要么位于次级腔中。



### 初级端子连接


- 1 供电
- 2 继电器输出口
- 3 信号输出 4 ... 20 mA/HART 有源
- 4 信号输出 4 ... 20 mA/HART 无源
- 5 信号输入 4 ... 20 mA
- 6 用于 NPN 晶体管的开关输入口
- 7 无电位开关输入口
- 8 晶体管输出口
- 9 传感器-传感器-通信接口
- 10 传感器-传感器-通信 (MGC) 的总线地址设置



### 次级端子连接

- 1 4 ... 20 mA 输出口选项 (仅针对自安全的仪表)
- 2 PLICSCOM 连接
- 3 用于外部显示器的连接 (VEGADIS 61)
- 4 接地接口

## 尺寸



SOLITRAC 31 的尺寸

## 信息

在我们的主页 [www.vega.com](http://www.vega.com) 您可以找到有关 VEGA 产品项目的进一步信息。在 [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) 下的下载区域您能获得免费的使用说明书、产品信息、行业手册、许可证书、仪表图纸等等。

## 选择仪表

利用 [www.vega.com/finder](http://www.vega.com/finder) 上的 "Finder" 和 "VEGA Tools" 可以为您的应用选择合适的测量原理。有关仪表类型的详细信息请参见 [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator) 上的 "Configurator" 和 "VEGA Tools"。

## 联系方式

在本公司主页 [www.vega.com](http://www.vega.com) 上您可以找到主管的 VEGA 代表处的详细信息。